

# 【三原村立三原小学校】通学路対策箇所図



## 危険箇所①

＜危険箇所の状況＞  
・道路幅員が狭く危険。

＜対策メニュー＞  
・歩道の設置  
・路肩のカラー化  
・減速マークの設置

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。